



**COMUNICATO
STAMPA**

Monza, 6 febbraio 2012

IL GELO METTE A DURA PROVA L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Centinaia e centinaia di richieste di intervento. Brianzacque subito al lavoro per risolvere problemi di tubature congelate, contatori scoppiati e altri inconvenienti legati all'abbassamento delle temperature.

L'azienda idrica: <Protegete i contatori con la lana e di notte, lasciate scorrere un filo d'acqua>.

Numero di pronto intervento e call center presi d'assalto da centinaia e centinaia di chiamate di cittadini. Il gelo di questi giorni non ha risparmiato la Brianza, causando lo scoppio di contatori, il congelamento di alcuni allacciamenti con conseguente mancanza di acqua alle utenze. Tempestiva la risposta di Brianzacque, l'azienda titolare del servizio idrico integrato sul territorio. Squadre specializzate sono ininterrottamente al lavoro da sabato mattina per risolvere e tamponare i disagi legati all'approvvigionamento idrico. Per rispondere ad una così alta richiesta di interventi, la monutility dell'acqua ha richiamato in servizio anche personale di cui non era prevista la reperibilità.

Al momento, non si registrano comuni, quartieri, isolati rimasti senz'acqua. I disagi, che riguardano singoli fabbricati, sono sparsi un po' ovunque e in ogni caso, impianti, pozzi e reti stradali sono tenuti sotto controllo con danni limitati.

Numerose segnalazioni riguardano componenti di impianto interno agli edifici, ma situati dopo il contatore. In questi casi, si precisa che l'intervento spetta al privato che deve contattare il proprio idraulico evitando così agli addetti di Brianzacque, impegnati a far fronte ad una elevatissima domanda di interventi, inutili sopralluoghi e dispendio di tempo.

In mattinata, il servizio fognature è intervenuto a Seregno, in via Magenta, per il riposizionamento di una caditoia asportata probabilmente dalla lama di uno spazzaneve durante le operazioni di sgombero neve previste dall'apposito piano di intervento del Comune.

Fino a quando la colonnina di mercurio resterà sotto lo zero, Brianzacque suggerisce di coibentare i contatori e i tratti di tubazioni adiacenti, se posizionati all'esterno. Ad esempio, coprendoli con materassini di lana di roccia o altri materiali isolanti flessibili. Nei casi più a rischio, di notte, è consigliabile lasciare scorrere un filo d'acqua dai rubinetti.